

# لیمیکس



## دستور العمل عایق کاری استخر بتنی تازه ساز

استخرهای بتنی تازه ساز را با توجه به دستور العمل ذیل عایق کاری نمائید:

- ۱- ابتدا از نوع سازه و روش ساخت استخر به لحاظ محکم بودن و استقامت در مقابل فشارهای وارده به دیوار و کف استخر اطمینان حاصل نمائید.
- ۲- تمام ضایعات روی سطح را توسط کاردک یا برس سیمی بصورت دستی یا مکانیکی بر طرف نمائید.
- ۳- بعد از پاکسازی کامل، در صورت نیاز سطح را توسط واتر جت با فشار حداقل ۱۱۰ بار شستشو نمائید.
- ۴- در صورت داشتن ترک های عمیق حتما قسمت های سست را تخریب نموده تا به یک سطح کاملا محکم دست یابید.
- ۵- بعد از پاکسازی در صورت تیکه گرد و خاک و کثیفی در سطح مشاهده میشود حتما توسط جاروی زبر تمیز نمائید.
- ۶- محل های ترک خورده را فقط توسط قلم مو با یک لایه نازک از عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید کاملا پوشش دهید.
- ۷- در صورت مشاهده ترک و درزهای عمیق محل های آسیب دیده را توسط بتونه ساخته شده با مل و عایق لیمیکس ۱۱۰، یا پودر سنگ و عایق لیمیکس ۱۱۰ سطح را هموار نمائید.
- ۸- در صورت تیکه شکافها بسیار عمیق و گود است و یا لایه های بتنی از سطح جدا شده و سطح ناهموار میباشد با ملات ساخته شده به نسبت های ۱ قسمت سیمان، ۲ قسمت پودر سنگ و ۳ یا ۴ قسمت لیمیکس ۱۱۰ آماده کرده و محل های نا هموار را ترمیم نمائید.
- ۹- در صورت تیکه سطح از خود غبار پس میدهد یک لایه آستری با لیمیکس ۱۰۱ جهت تثبیت سطح اعمال نمائید.
- ۱۰- یکدست عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید توسط قلم مو یا غلطک و نازک روی سطح اعمال نمائید.
- ۱۱- روی محل های ترمیم شده، ترکها، تمام زوایای تند و گوشه ها را توسط توری مخصوص پوشش داده تا سطح کاملا هموار شود.
- ۱۲- دقت نمائید لبه توری ها از عایق بیرون نماند و توری ها دارای چین و چروک نباشد.
- ۱۳- بعد از توری کاری یک دست عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید توسط دستگاه پاشش، قلم مو و یا غلطک بعنوان آستری نهائی اعمال نمائید.
- ۱۴- در این مرحله کنترل نهائی کلیه سطوح را انجام داده و مطمئن شوید که هیچگونه درز و شکافی باقی نمانده و در صورت چین خوردگی توری حتما آنرا رفع عیب نمائید.
- ۱۵- در پایان عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید و یا در صورت تیکه عایق رنگی مد نظر باشد عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید را توسط خمیر رنگی با نسبت مشخص برای هر سطل نسبت به متر از سطح آماده نموده و توسط دستگاه پاشش با دقت اعمال نمائید، در صورت وجود شره در دیواره حتما آنرا توسط قلم موی نرم ترمیم نمائید.
- ۱۶- در پایان به مدت ۴۸ ساعت سطوح را به حال خود رها نموده تا کاملا خشک و آماده استفاده شود.

لیمیکس پاسخگوی مشکلات رطوبتی